

内蒙古太西煤集团股份有限公司

别立沟煤矿 2021 年度矿山环境治理计划

一、矿山简介

内蒙古太西煤集团股份有限公司别立沟煤矿位于阿拉善左旗宗别立境内，矿区面积 1.3413 平方公里，地理坐标：

东经：106° 04' 28" ~106° 06' 21"

北纬：39° 04' 15" ~39° 05' 53" 。

别立沟煤矿属技改整合矿井，由原别立沟煤矿别立沟井、别立沟煤矿托里沟井、兴泰煤矿一、二号井整合而成，设计生产能力 90 万吨/年，井工方式开采。2015 年，内蒙古自治区煤炭整顿关闭领导小组办公室以《内蒙古太西煤集团股份有限公司哈沙图等 11 座煤矿整合改造方案的批复》（内煤整办字〔2015〕1 号）进行了批复。

2017 年，按照自然资源部门要求，退出了与宁夏贺兰山国家级自然保护区重叠部分采矿权，重新申请了划定矿区范围，别立沟煤矿划定矿区范围批复（内自然资采划字〔2019〕059 号）。2019 年，按照新划定的矿区范围，委托内蒙古国矿土地勘测有限责任公司重新编制了《阿拉善左旗内蒙古太西煤集团股份有限公司别立沟煤矿矿山地质环境治理方案》2019 年 5 月 14 日，阿拉善盟地质矿产调查院组织专家组在呼和浩特市召开评审会议进行了审查，出具了地质环境治理评审意见表（阿矿治评〔2019〕18 号），方案适用年限 14.35 年。

二、上年度治理情况

矿区范围内，+1800 以浅部分正在实施采空区灾害综合治理工程，

对矿区上部火区和地面塌陷、裂隙进行综合治理。2020 年，只对保留井口及地面生活设施进行维护，对周边环境进行了清理和绿化，治理费用 9.8 万元（不包含人工费用）。

三、基金计提情况

自 2012 年以来，参与技改整合的矿井（原别立沟煤矿别立沟井、别立沟煤矿托里沟井、兴泰煤矿一号井、兴泰煤矿二号井）未进行生产活动，2019 年 8 月，参与整合煤矿通过了阿左旗自然资源局组织的阶段性验收，返还原地质环境治理保证金及利息共计 2397619.58 元，全部存入新建立的别立沟煤矿地质环境治理基金账号。2020 年度环境治理费用由企业内部列支，未使用矿山地质环境治理专用基金账户资金。

三、2021 度治理计划

由于 1800 水平上部，采空区灾害综合治理工程正在实施，本年度只对保留的井口及地面生活设施周围环境进行维护、清理和绿化，在采空区灾害综合治理工程竣工验收后，按照新编制的《阿拉善左旗内蒙古太西煤集团股份有限公司别立沟煤矿矿山地质环境治理方案》进行矿山地质环境治理。

内蒙古太西煤集团兰山煤业有限责任公司

2021 年 2 月 20 日

