

内蒙古太西煤集团
 股份有限公司
 蚕特拉煤矿文件

签发人：王海青

内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿 关于 2025 年度矿山地质环境治理的报告

阿拉善左旗自然资源局:

按照《关于报送 2022 年-2024 年矿山地质环境治理与土地复垦情况及 2025 年年度治理计划的通知》（阿左自然资函[2024]427 号）文件,结合蚕特拉煤矿实际情况,现将蚕特拉煤矿 2025 年矿山地质环境治理计划呈报,请审阅。

特此报告。

附件：1. 内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿

2025 年度矿山地质环境治理计划

内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿

2025 年 1 月 3 日



内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿办公室 2025 年 1 月 3 日印发

附件：

内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿 2025 年度矿山地质环境治理计划

一、矿山简介

内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿采矿权人为内蒙古太西煤集团股份有限公司，采矿许可证号：C1500002011041120110778。矿山处于贺兰山煤田，行政区划隶属内蒙古自治区阿拉善左旗宗别立苏木管辖。地理坐标：东经： $106^{\circ}03'05'' \sim 106^{\circ}07'28''$ ，北纬： $39^{\circ}07'10'' \sim 39^{\circ}08'45''$ 。矿区面积为 4.9639km^2 ，开采标高： $2050\text{m} \sim 1200\text{m}$ 。开采矿种为煤，开采方式为露天开采，生产规模 300 万吨/年，采矿证有效期限自 2022 年 4 月 15 日至 2025 年 4 月 15 日。

二、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》编制情况及主要内容

（一）方案编制情况

内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿于 2018 年 4 月编制并提交了《内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿矿山地质环境治理方案》，方案规划恢复治理年限为 7 年，即 2019 年 1 月 ~ 2025 年 12 月，方案编制基准期为 2018 年 12 月。

（二）矿山地质环境治理与土地复垦范围

根据实地调查及土地拟损毁预测分析，项目复垦区为已损毁和拟损毁土地共同构成。

表 1 复垦区实施计划工程量组成表

项目名称	面积
一、二、三采区网围栏	995m
一、二、三采区警示牌	24 m ²
2025 年地质环境治理计划区域一号	108399.33 m ²
2025 年地质环境治理计划区域二号	46115.08 m ²
2025 年地质环境治理计划区域三号	147088.55 m ²
2025 年地质环境治理计划区域 四号 (修筑排洪沟)	2833.71m

(三) 矿山地质环境治理与土地复垦工程量

根据矿区内的自然地理、地质环境条件、地质灾害现状评估、预测评估结果，为防止矿山地质环境恶化，防止矿山地质灾害对地面设施及人员造成伤害，对矿区内的矿山地质灾害进行治疗，消除地质灾害隐患，避免不必要的经济损失和人员伤亡。

三、2023、2024年度矿山治理情况

该矿山一直处于停产中，故2023、2024年未进行年度治理。

四、2025年度矿山治理情况

(一) 治理范围及措施

2025 年度矿山地质环境治理主要对象包括：一号采坑、二号采坑、三号采坑设网围栏、警示牌,2025 年地质环境治理计划区域一号、二号、三号（采矿权外围部分矿山地质环境治理与安全隐患排查点），累计完成治理面积约 301602.96 m²。2025 年地质

环境治理计划区域四号（修筑排洪沟）2833.71m。拉设网围栏 99 5m，制作警示牌 24 m²，预计投入治理资金 870 万元。

主要实施治理措施如下：

- （1）一、二、三号采坑设网围栏、警示牌；
- （2）对已复垦区域进行监测及管护；
- （3）2025年地质环境治理计划区域一号、二号、三号（采矿权外围部分矿山地质环境治理与安全隐患排查点）；
- （4）2025年地质环境治理计划区域四号（修筑排洪沟）

（二）2024年度矿山地质环境治理恢复基金计提情况

矿山自 2017 年停产至今一直未生产，本年度未提取矿山地质环境治理基金。

（三）存在的问题

无

五、2025年度矿山地质环境保护与土地复垦治理计划

（一）本年度生产计划

矿山自2017年停产至今一直未生产，2025年度有生产计划。

（二）年度治理范围及治理措施

1、计划治理范围及治理措施

根据《内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿矿山地质环境治理方案》设计结合矿山实际情况，计划 2025 年度矿山地质环境治理范围包括：

（1）一号采坑、二号采坑、三号采坑设网围栏、警示牌。

（2）2025 年地质环境治理计划区域一号坐标：

1: X 4333022.796、Y 592610.499

2: X 4333216.855、Y 593106.632

(3) 2025 年地质环境治理计划区域二号坐标:

1: X 4333270.146、Y 593235.644

2: X 4333520.043、Y 593578.084

3: X 4333913.158、Y 594133.701

(4) 2025 年地质环境治理计划区域三号坐标:

1: X 4333761.792、Y 594124.902

2: X 4333953.803、Y 594597.292

3: X 4333638.196、Y 594621.208

4: X 4333541.195、Y 594463.392

(5) 2025 年地质环境治理计划区域四号（修筑排洪沟）坐标:

1: X 4334732.621、Y 593880.139

(6) 2: X 4334071.778、Y 594162.166

3: X 4334222.303、Y 596211.511

2、计划治理内容

(1) 一、二、三号采坑设网围栏、警示牌

(2) 对已复垦区域进行监测及管护

(3) 2025年地质环境治理计划区域一号、二号、三号（采矿权外围部分矿山地质环境治理与安全隐患排查点）

(4) 2025年地质环境治理计划区域四号（修筑排洪沟）

3、治理工作部署

根据矿山年度生产安排，按季度开展治理工作，具体工作部署见下表：

2025年度治理工作部署计划

	1月1日-4月30日	5月1日-9月30日	10月1日-12月31日
一、二、三采区	监测	网围栏、警示牌	监测、管护
2025年地质环境治理计划区域一号、二号、三号	监测	削坡、平整、回填	监测、管护
2025年地质环境治理计划区域四号（修筑排洪沟）	勘测	施工	监测、管护

4、治理工作内容

根据治理区域工作的需求，现需要动用13、14号排土场的渣土对2025年地质环境治理计划区域一号、二号（采矿权外围部分矿山地质环境治理与安全隐患排查点）进行回填，排土场位置和治理区区域位置见附图。在回填治理工作的过程中，首先要将治理区

域内的表土收集后再进行回填，在矿区北部有两处表土存放场地，面积合计为33845.35平方米（合50.768亩）的表土存放场，将收集的表土运至表土存放场集中存放，以备后期治理复垦使用。需要动用4、5号排土场的渣土对2025年地质环境治理计划区域三号（采矿权外围部分矿山地质环境治理与安全隐患排查点）进行回填，排土场位置和治理区区域位置见附图。

六、2025年度矿山地质环境治理恢复基金及计提计划

矿山自2017年停产至今一直未生产，2025年度矿山地质环境恢复治理基金账户余额为2700万元整，计划提取870万元作为年度环境治理基金用于本年度的地质环境工作。

- 附件：1. 内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿
2025年度矿山地质环境治理计划平面图
2. 中国人民银行支付系统专用凭证

内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿

2025年1月3日



附件 1:

内蒙古太西煤集团股份有限公司蚕特拉煤矿2025年度地质环境治理平面图



