

阿拉善左旗万泉矿业有限责任公司 伊克乌素东铁矿 2021 年度矿山地质环境治理计划书

一、 矿山基本情况：

矿山名称；阿拉善左旗万泉矿业有限责任公司伊克乌素东铁矿。采矿权人；阿拉善左旗万泉矿业有限责任公司。位置；阿左旗敖伦布拉格镇。 采矿许可证号；C1500002010082110073378 有效期限；2017 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 21 日。（延续中）矿区面积；0.7263 平方公里。开采方式；地下开采。生产规模；20 万吨 / 年。地理坐标、矿山现状；东经 106° 13' 31" -106° 15' 11" 北纬 40° 34' 35" -40° 35' 14" 。矿山现状为停产待建状态。

二、 矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制情况及上年度地质环境治理情况：

1、 矿山于 2011 年 10 月委托内蒙古地矿地质工程勘察有限责任公司编制了《阿拉善左旗万泉矿业有限责任公司伊克乌素东铁矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》，于 2011 年 12 月 28 日通过专家评审。方案的规划年限为 16 年，即 2012 年 1 月~2027 年 12 月，方案编制基准年为 5 年；适用年限为 5 年，以后每 5 年修

编一次。

- 2、依据《阿拉善左旗万泉矿业有限责任公司伊克乌苏东铁矿矿山地质环境保护与恢复治理方案》，2020年度应进行的矿山地质环境治理内容为：（1）露天采坑，长度100米，宽度20米，深度20米，占地面积2000平方米。（2）废石堆，占地面积4900平方米。（3）工业场地、办公生活区。治理面积13000平方米，投入资金60万元。实际进行矿山地质环境治理的内容为：（1）采矿坑回填20000立方米。（2）废石堆平整5000立方米。（3）拆除临时建筑。治理面积15886平方米，投入资金90万元。

三、2021年年度生产计划及地质环境治理情况：

- 1、矿山生产计划：计划8月开始矿山基建工作。
- 2、矿山地质环境治理范围和内容：

根据矿山2021年年度生产计划，2021年对矿山采坑、废石堆、临时建筑拆除等）进行地质环境治理。

2021年度矿山地质环境治理区范围坐标一览表

治理内容	西安 80 坐标		
	序号	X	Y
采坑	1	4495038.04	35603928.46
	2	4495011.12	35603980.28
例：废石堆	1	4494918.07	35603956.17

	2	4494944.67	35603894.57
--	---	------------	-------------

治理内容：

(1) 9月，拆除临时建筑，治理面积 600 平方米。

(2) 10月，采矿坑回填，治理面积 1500 立方米。

(3) 11月，采矿坑回填，治理面积 5000 立方米。

(4) 12月，采矿坑回填，治理面积 6000 立方米。

共投入资金 50 万元。

四、 矿山地质环境治理恢复基金使用情况：

- 1、 阿拉善左旗万泉矿业有限责任公司伊克乌苏东铁矿于 2019 年 9 月建立了地质环境治理基金帐户，存入基金 22 万元。
- 2、 基金使用情况；没有申请使用过。当年发生的环境治理费用列入当年的生产成本中。

阿拉善左旗万泉矿业有限责任公司

2021年3月30日

